



חתימת
הבודק

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. שצ"פ הפקאן צורן
הפקאן 24 צורן
עמית קופיטקו
08/03/2018

3835439

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
901227
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	4
	חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת	שעשועים וספורט	

מהות הבדיקה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן
ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים
המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-
4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-
4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1,
טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'
חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2
חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5
חלק 7: 6.2.ג חלק 8: 3, 4

סיכום הבדיקה

המתקנים הנ"ל מתאימים
לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק
מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

סיכום

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 3
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
901228	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש
	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1
שם היצרן	שעשועים וספורט
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
מגדל 1	המגדל מרובע
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:
	רשת כבלים שתי וערב
	סולם אנכי ממתכת
	עמוד בורגי ממתכת
	מגלשה ישרה מפלסטיק
	למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר
	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 116 136

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
901231	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1
פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	שעשועים וספורט
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	עלה ורד ממתכת עם מושב מפלסטיק ומאחז יד מתכת בכל צד
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
901232	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2
3835442	

פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש



שם היצרן	שעשועים וספורט
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

3835443	נתוני הבדיקה
	מזהה
	שם שאלון/ברקוד
901233	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	שעשועים וספורט
----------	----------------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

שם המתקן	שם המתקן	נענע קפיץ בדמות פיל מפלסטיק
----------	----------	-----------------------------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il