



חתימת  
הבודק

מתן אוזן

א.ד.גן ציבורי הפלמח רחוב הפלמח 126 קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3817675

**נתוני הבדיקה**

מזהה 892839  
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק


**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד.מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	5
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן	
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.ג: 8 חלק 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 892840

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	פיברן	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
מגדל 1	המגדל מרובע	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	מגלשת צינור ישרה מפלסטיק	
	למגדל קיים גגון	
	מגלשה ישרה מפלסטיק	
	קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר	
	גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 102	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 100  
290

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

סולם טיפוס אנכי ממתכת עם חופה  
מפלסטיק

עמוד גלישה אנכי ממתכת

3817677

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892843 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי,

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3817678

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892844 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

**פירוט הבדיקה**

# שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

Kompan

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן

נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק סוס

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

3817679

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892845 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

**פירוט הבדיקה**

# שאלה תשובה הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

Kompan

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק	כלב ים
----------	-------------------------	--------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

**נתוני הבדיקה** 3817680

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892846	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
-------------------------	---

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
---

שם המתקן	עלה ורד מתכת עם 2 מושבים פלסטיק ו- 2 מאחזים עגולים ממתכת, בכל צד
----------	---

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------