



חתימת
הבודק

מתן אוזן

לקוח: א.ד. גן ציבורי קשת רחוב קשת קדימה
כתובת האתר: קדימה
בודק: מתן אוזן
תאריך בדיקה: 06/03/2018

3823487

נתוני הבדיקה

מזהה: 895585
שם שאלון/ברקוד: סיכום המבדק


פירוט הבדיקה

| # | שאלה | תשובה | הערה |
|---|---------------|---|------|
| | שם הלקוח | א.ד. מתקני משחק | |
| | פירוט המתקנים | כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן | 4 |
| | מהות הבדיקה | בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4 | |
| | סיכום הבדיקה | המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה. | |
| | סיכום | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי | |

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 895586

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|-------------------------|---|--|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |
| | |  |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |
| תאור המתקן | מתקן משולב בעל מגדל 1 | |
| שם היצרן | פיברן | |
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכלל הגילאים | |
| | כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי | |
| מגדל 1 | אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: | |
| | רשת כבלים שתי וערב | |
| | המגדל משולש | |
| | למגדל קיים גגון | |
| | סולם אנכי ממתכת | |
| | עמוד בורגי ממתכת | |
| | מגלשה ישרה מפלסטיק | |
| | קר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר | |
| | מגלשה לולינית | מפלסטיק |
| | גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: | 100 120 140 168 |

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

| | |
|--------|-----------------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 895589 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|---------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |



| | |
|----------|-------|
| שם היצרן | פיברן |
|----------|-------|

| | |
|-------------------------|--|
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים |
| כיסוי שטח דשא חי | |

| | | |
|----------|----------|---|
| שם המתקן | שם המתקן | נענוע קפיץ מפלסטיק עם שני מושבים מפלסטיק ושני מאחזי יד מפלסטיק. |
|----------|----------|---|

| | |
|---------------|-----------------------|
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין |
|---------------|-----------------------|

| | |
|--------|-----------------------------|
| מזהה | שם שאלון/ברקוד |
| 895590 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2 |

פירוט הבדיקה

| # שאלה | תשובה | הערה |
|--------------|---------|------|
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |



| | |
|----------|-------|
| שם היצרן | פיברן |
|----------|-------|

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

| | | |
|---------------|-----------------------|---|
| שם המתקן | שם המתקן | נענוע קפיץ מפלסטיק עם שני מושבים מפלסטיק ושני מאחזי יד ממתכת. |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |

| | | |
|---------------------|-----------------------------|---------|
| נתוני הבדיקה | | 3823491 |
| מזהה | שם שאלון/ברקוד | |
| 895591 | מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3 | |

| | | |
|---------------------|---------|------|
| פירוט הבדיקה | | |
| # שאלה | תשובה | הערה |
| מהדורת בדיקה | תקן חדש | |



| | |
|----------|---------|
| שם היצרן | לא ידוע |
|----------|---------|

| | |
|-------------------------|--|
| כיסוי שטח וגיל המשתמשים | מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים |
| כיסוי שטח דשא חי | |

| | | |
|---------------|-----------------------|--|
| שם המתקן | שם המתקן | נענוע קפיץ מפלסטיק עם מושב פלסטיק ומאז יד ממתכת בדמות כלב. |
| פירוט ליקויים | המתקן נבדק ונמצא תקין | |