



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי בן צבי רחוב בן צבי קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3818810

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

סיכום המבדק

893347


פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	6
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.9.1, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.12.3, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 893348

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	גנית פארק	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפותלת מפלסטיק
מגדל 1	המגדל מרובע	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	סולם שלבים משופע ממתכת	
	מגלשה ישרה מפיברגלס	
	עמוד גלישה אנכי ממתכת	
	למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר	
	גובה המפסל בס"מ מפני הקרקע: 130	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 120

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

עמוד בורגי ממתכת

רשת כבלים שתי וערב


3818812

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893349	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 7 מגדלים
שם היצרן	גנית פארק

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר ממתכת
בין מגדל מס' 3 למגדל מס' 4	סולם אנכי ממתכת
בין מגדל מס' 4 למגדל מס' 5	סולם אנכי ממתכת
בין מגדל מס' 5 למגדל מס' 6	גשר משופע ממתכת
בין מגדל מס' 6 למגדל מס' 7	גשר משופע ממתכת

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

המגדל משולש

מגלשה לולינית מפברגלס

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

165 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

67 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

163

243

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפברגלס

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

עמוד בורגי ממתכת

בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

93 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

183

273

363

453

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור זוויתית מפלסטיק

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

רשת כבלים שתי וערב

בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

103 גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:

193

283

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
100
190
280

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

2+ בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל מרובע

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
103
193
283

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

בועה שקופה מפלסטיק

למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר

המגדל משולש

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע:
160

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

רשת כבלים שתי וערב

מגלשה גלית מפברגלס

3818813

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

893351 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3818814

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893352	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק
	גיטרה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

3818815	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893353	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול

שם המתקן	עלה ורד מעץ עם מושב מעץ ומאחז יד עגול ממתכת בכל צד
----------	--

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

3818816	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893354	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	פנל איקס עיגול
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין