



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי בר יהודה רחוב בר יהודה קדימה

קדימה

מתן אוזן

06/03/2018

לקוח

כתובת האתר

בודק

תאריך בדיקה

3822861

נתוני הבדיקה

מזהה 895028
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	6
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8. חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

3822862

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895032	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן

חצובת נדנדה ממתכת

עם שני מושבי עריסה מגומי

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

3822863

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895033	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	Kompan
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק 010
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3822864

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895034	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק זברה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

3822865	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895035	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
-------------------------	--

	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
--	--

שם המתקן	עלה ורד מתכת עם 2 מושבים ו-2 בכל צד	מאחזים עגולים ממתכת
----------	-------------------------------------	---------------------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

3822866	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895059	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 גשר משופע מעץ
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון המגדל משושה אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: סולם שלבים משופע ממתכת רשת כבלים שתי וערב מגלשה ישרה מפיברגלס עמוד בורגי ממתכת גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 122
מגדל 2	למגדל קיים גגון המגדל משושה גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 164 אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: מגלשה לולינית מפיברגלס עמוד גלישה אנכי ממתכת מעבר ידיים ממתכת עם סולם

3822867

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
895060	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 2-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל מגדל 1
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון המגדל מרובע אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: סולם שלבים משופע ממתכת עמוד בורגי ממתכת מגלשה ישרה מפלסטיק מנהרת זחילה מטבעות מתכת ובקצה סולם משופע ממתכת גובה המפליס בס"מ מפני הקרקע: 107