



חתימת
הבודק

מתן אוזן

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. גן ציבורי ויתקין רחוב ויתקין קדימה
קדימה
מתן אוזן
05/03/2018

3818278

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
סיכום המבדק
893098

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	7
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 8.4, 8.1, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.3, 8.1, 5.2, 5.1, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, 4.3, 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3, 4.1.2, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.4	

סיכום הבדיקה
המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

3818279

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893102	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	פיברן
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן	הערה	התול
נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק	לא לשלוח את הדו"ח עד לקבלת תמונות של השלמת מחסום המונע יציאה לכביש	חתול
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

3818280

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893103	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק 010
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3818281

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893104	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	שם המתקן
	גלגל רץ ממתכת בין שני עמודים ממתכת עם מאחזי יד

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

3818282	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893105	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן	שם המתקן	נענע קפיץ מפלסטיק עם 4 מושבים מפלסטיק
----------	----------	---------------------------------------

פירוט ליקויים
המתקן נבדק ונמצא תקין

3818283	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
893106	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 5

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoef.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא מלאכותי

קרסולה פעוטות ממתכת

שם המתקן

שם המתקן

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

3818284

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

893107 מתקן-תקן ת" 1498 תקן חדש 6

פירוט הבדיקה


הערה

תשובה

שאלה

תקן חדש

מהדורת בדיקה



עצמון

שם היצרן

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא מלאכותי

חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים
מגומי,

שם המתקן

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

3818285

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

893129 מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן -1

פירוט הבדיקה

הערה

תשובה

שאלה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2 גשר משופע מעץ
מגדל 1	למגדל לא קיים גגון המגדל משושה אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים: רשת כבלים שתי וערב מגלשה ישרה מפיברגלס עמוד בורגי ממתכת קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע: 117
מגדל 2	למגדל קיים גגון המגדל משושה גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע: 162 מגלשה לולינית מפיברגלס מתקן מעבר ידיים ממתכת עם מוטות מתח עמוד גלישה אנכי ממתכת

כל זכויות היצורים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il