



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי מנחם בגין רחוב מנחם בגין קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

06/03/2018

תאריך בדיקה

3821763

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

סיכום המבדק

894843

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	4
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חול

3821764

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
894844	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
------------	-------------------------

שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
-------------------------	---

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
--	--

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
------------------------------------	----------------------------	-----------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

מגלשה ישרה מפיברגלס

למגדל קיים גגון

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 95

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 92
245

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

בועה שקופה מפלסטיק 2+

מגלשה זוויתית מפיברגלס

3821765

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד מזהה

מתקן-תקן ת" 1498 תקן חדש 1 894847

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

תקן חדש מהדורת בדיקה



שם היצרן שעשועים וספורט

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתועדות ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

3821766

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

894848

פירוט הבדיקה

הערה

תשובה

שאלה

תקן חדש

מהדורת בדיקה



לא ידוע

שם היצרן

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי,

שם המתקן

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

3821767

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

894849

פירוט הבדיקה

הערה

תשובה

שאלה



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חול
שם המתקן	מתקן מעבר ידיים-המתקן מורכב מ-2 חצובות מתכת המעוגנות לקרקע עם מוטות אנכיות ממתכת למעבר בעזרת ידיים ובין רגלי המתקן מורכבים שלבי טיפוס
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il