

**פרטי ההזמנה**

**יעוץ למתקני משחק ונגישות**

שם המזמין: מ.מ. קדימה צורן  
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין  
תאריך הבדיקה: 14.8.14 במסגרת בדיקות תחזוקה תקופתית

**בדיקה של**

3 מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם 1-3 בתיאור המתקנים)  
המותקנים בגן ילדים האלה ברחוב האלון בקדימה צורן

**מהות הבדיקה**

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן:  
חלק 1 משנת 2000 סעיפים, 4-ג', 8.  
חלק משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2 ו-8.7.3.  
חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ו-2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.  
חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 (תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4).

מצע בולם: חול

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפרטים שנבדקו

**א. סיכום**  
המתקנים הנ"ל **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

**הערות:**

1. מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים



יעוץ למתקני משחק ונגישות

**מתקן מספר 1: משולב עץ מגדל 1**

מגדל מספר 1 בגובה 80 ס"מ אליו מחוברים:

1. גרם מדרגות
2. מגלשת פיברגלס ישרה
3. מוט גלישה

**מתקן מספר 2: עלה ורד**

קורות מתכת המעוגנות אנכית אל הקרקע אליהן מחוברת קורת מתכת אופקית באמצעות מיסבים כאשר בכל צד מושב, מאחז ידיים וצמיג לשיכוך

**מתקן מספר 4: בית בובות**

שם הבודק: בועז יעקובי