

# תעודת בדיקה מס' 99018



עמוד 1 מתוך 2

## פרטי ההזמנה

יעוץ למתקני משחק ונגישות

שם המזמין: מ.מ. קדימה צורן  
הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין  
תאריך הבדיקה: 13.8.14 במסגרת בדיקות תחזוקה תקופתית

## בדיקה של

2 מתקני משחקים לילדים מתוצרת פיברן (מספרם 1-2 בתיאור המתקנים)  
המותקנים בגן ילדים שושן צחור ברחוב חנקין בקדימה צורן

## מהות הבדיקה

בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "משחקי מתקנים" – בחלקם המפורטים להלן:  
חלק 1 משנת 2000 סעיפים, 4-ג', 8.  
חלק משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2001, סעיפים: 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2 ו-8.7.3.  
חלק 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 וג"ת משנת 2001, סעיפים: 4.2 טבלה 2 וסעיף מס' 5.  
חלק 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000, סעיף 4 (תת סעיפים: 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3) וסעיף 5 תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.

מצע בולם: חול

תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתייחסות רק לפרטים שנבדקו

**א. סיכום**  
המתקנים הני"ל **מתאימים** לדרישות התקן ת"י 1498 בסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

**הערות:**

1. מתקני המשחקים הני"ל נבדקו בהתאם לדרישות התקן לילדים מעל גיל 4
2. על מתקני המשחקים חלה חובת תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

## תעודת בדיקה מס' 99018



עמוד 2 מתוך 2

יעוץ למתקני משחק ונגישות

**מתקן מספר 1: משולב מגדל 1 מעץ**  
מגדל מספר 1 בגובה 100 ס"מ אליו מחוברים:  
1. סולם עץ  
2. מגלשת פיברגלס ישרה  
למגדל יש גגון והוא עומד על 4 רגליים

**מתקן מספר 2: בית בובות**

שם הבודק: בועז יעקובי