



חתימת
הבודק

עמית קופיטקו

א.ד. שצ"פ חרצית 1 צורן
חרצית צורן
עמית קופיטקו
08/03/2018

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה

3834650

נתוני הבדיקה

מזהה 900951
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	2
		חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	

מהות הבדיקה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.5, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4

סיכום הבדיקה

המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

סיכום

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1	900952

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



	המתקן נבדק ונמצא תקין	פירוט ליקויים
--	-----------------------	---------------

	מתקן משולב בעל מגדל 1	תאור המתקן
--	-----------------------	------------

	גנית פארק	שם היצרן
--	-----------	----------

	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	כיסוי שטח וגיל המשתמשים
--	--	-------------------------

	המגדל מרובע	מגדל 1
2 מגלשות ישרות מפיברגלס	מגלשה ישרה מפיברגלס למגדל קיים גגון סולם אנכי ממתכת מנהרת זחילה מפח מחורר עם סולם טיפוס ממתכת גובה המפלט בס"מ מפני הקרקע: 95	

	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1	900955

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
--------	-------	------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
 מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
 הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
 מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
 E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	גנית פארק
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
שם המתקן	שם המתקן
נענוע קפיץ בדמות חתול מפלסטיק	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין