



חתימת
הבודק

עמית קופיטקו

לקוח
כתובת האתר
בודק
תאריך בדיקה
א.ד. שצ"פ סיתונית 2 צורן
סיתונית צורן
עמית קופיטקו
08/03/2018

3835689

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
901288
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	3
	חלקם מסומנים בתוויית סימון של חברת	גנית פארק	

מהות הבדיקה

בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן
ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים
המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-
4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.5,
4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-
4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1,
טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד'
חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2
חלק 4: 4 חלק 5: 5,6 חלק 6: 4,5
חלק 7: 6.2 חלק 8: 3,4

סיכום הבדיקה

המתקנים הנ"ל מתאימים
לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק
מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.

סיכום

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן לכל הגילאים
כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות חצץ
על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

3835690	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1	901292

פירוט הבדיקה

הערה	תשובה	# שאלה
	תקן חדש	מהדורת בדיקה
		
	גנית פארק	שם היצרן
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	כיסוי שטח וגיל המשתמשים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
נענע קפיץ בדמות כלב מפלסטיק	שם המתקן	שם המתקן
	המתקן נבדק ונמצא תקין	פירוט ליקויים

3835691	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2	901293

פירוט הבדיקה

הערה	תשובה	# שאלה
	תקן חדש	מהדורת בדיקה
		
	גנית פארק	שם היצרן

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם המתקן	שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות חתול מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

נתוני הבדיקה		3835692
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
901294	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3	

פירוט הבדיקה		
# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	גנית פארק	
----------	-----------	--

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן	שם המתקן	עלה ורד ממתכת על קפיצים עם 2 מושבים מעץ ו21 מאחזי יד ממתכת בכל צד
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	