



חתימת  
הבודק

עמית קופיטקו

לקוח  
כתובת האתר  
בודק  
תאריך בדיקה  
א.ד. שצ"פ הגפן צורן  
הגפן פינת ההדרים צורן  
עמית קופיטקו  
08/03/2018

3833671

**נתוני הבדיקה**

מזהה  
שם שאלון/ברקוד  
900291  
סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת פיברן	3
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.9.1, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.12.3, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	
	סיכום	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3 כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים	

מזהה שם שאלון/ברקוד

מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש - 1 900292

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
		
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים	
שם היצרן	פיברן	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרה ישרה מפלסטיק
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	מנהרה משופעת מפלסטיק עם מאחזים מפלסטיק.
מגדל 1	המגדל מרובע	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	למגדל קיים גגון	
	עמוד בורגי ממתכת	
	מגלשה ישרה מפלסטיק	
	גובה המפסל בס"מ מפני הקרקע: 79	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 78

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

מגלשה זוויתית מפלסטיק כללי

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפלסטיק

עמוד גלישה אנכי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר

3833673

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

900295 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן חצובת נדנדה ממתכת עם 2 מושבי עריסה מגומי

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3833674

## נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
900296	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן שם המתקן  
עלה ורד ממתכת עם מושב ממתכת ומושב מפלסטיק ו2 מאחזי יד ממתכת.

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)