



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי ציפורה רחוב ויצמן 10 קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3815876

נתוני הבדיקה

מזהה 891640
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	2
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" – בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4, 8; חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן,
בעל המתקן נדרש לתחזק את
המתקנים באמצעות גוף בעל היתר
ממכון התקנים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 4

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן מעל גיל 4

נתוני הבדיקה 3815877

מזהה	שם שאלון/ברקוד
891671	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן 1-

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות גומי מלאכותי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

למגדל קיים גגון

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם שרשרת עזר

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 90

למגדל לא קיים גגון

המגדל משולש

גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 49

82

112

140

163

194

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשה ישרה מפלסטיק

מגלשת צינור ישרה מפלסטיק

סולם אנכי ממתכת

עמוד בורגי ממתכת

רשת כבלים שתי וערב

3815878

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

891674 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן ישן 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

תקן ישן מהדורת בדיקה



עם מושב עריסה מגומי

חצובת נדנדה ממתכת

שם המתקן

כל זכויות היוצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה
לדרישות התקן עד גיל 4

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי

המתקן נבדק ונמצא תקין

פירוט ליקויים

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il