



חתימת
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי רמז רחוב רמז פינת השרון קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3816514

נתוני הבדיקה

שם שאלון/ברקוד

מזהה

סיכום המבדק

892027

פירוט הבדיקה

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	6
		חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	
		חלקים מסומנים בתווית סימון של חברת גנית פארק	
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1-4.2.12.3, 4.2.13, 7 טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5,6 חלק 6: 4,5 חלק 7: 6.2.ג: 8, 3,4	
		בדיקה חלקית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498 "מתקני משחקים" - בחלקים המפורטים להלן: חלק מס' 1 משנת 2000 סעיפים 4,8, חלק מס' 2 משנת 1997 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת, סעיפים 5.1, 5.2, 8.1, 8.3, 8.4, 8.7.2, 8.7.3 חלק מס' 4 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 2000 ומשנת 2001 סעיפים 4.2, טבלה 2 וסעיף 5. חלק מס' 5 משנת 1994 כולל ג"ת משנת 1998 ומשנת 2000 סעיף 4, תת סעיפים 4.1.3, 4.1.4, 4.2.2, 4.3 וסעיף 5, תת סעיפים 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4.	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4

3816515	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892031	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן עלה ורד מתכת עם 2 מושבים ו-2 מאחזים עגולים ממתכת

פירוט ליקויים המתקן נבדק ונמצא תקין

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******
 השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.


מזהה	שם שאלון/ברקוד
892032	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי	
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק	
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין	

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892033	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	
שם היצרן	לא ידוע	

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

שם המתקן	נענע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
892034	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
מהדורת בדיקה	תקן חדש



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות אופנוע מפלסטיק
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
892035	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 5

פירוט הבדיקה	
# שאלה	תשובה
	הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.15/7 (02-14) GSI-12.00.16/7 (10-12)


****ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד****

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il



שם היצרן	עצמון
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	חצובת נדנדה ממתכת
	עם שני מושבים שטוחים מגומי ומושב עריסה מגומי
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

נתוני הבדיקה 3816520

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892058	מתקן משולב עם מגדלים תקן ישן-1

פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן ישן	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
תאור המתקן	מתקן משולב בעל 3 מגדלים

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

******ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד******
 השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160
 מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980
 E-mail: info@gabishoe.co.il www.gabishoe.co.il

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 4	
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי	
בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
	בין מגדל מס' 2 למגדל מס' 3	גשר מעץ עם רשת כבלים שתי וערב
מגדל 1	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	מגלשה ישרה מפיברגלס	
	המגדל משולש	
	עמוד גלישה אנכי ממתכת	
	למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר	
	גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 114	
מגדל 2	למגדל לא קיים גגון	
	המגדל משולש	
	גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 125	
	אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:	
	סולם שלבים משופע ממתכת	
מגדל 3	למגדל קיים גגון משופע מפח מחורר	
	המגדל משולש	
	גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע: 137	
	מגלשה ישרה מפיברגלס	
	סולם שלבים משופע ממתכת	