



חתימת  
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי פאקמן רחוב זבוטינסקי קדימה

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

06/03/2018

תאריך בדיקה

3824081

**נתוני הבדיקה**

מזהה 896065  
שם שאלון/ברקוד סיכום המבדק

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח	5
	מהות הבדיקה	בדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9.1, 4.2.12.3, 4.2.13, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים


3824082

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
896066	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
------------	-------------------------

שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפותלת מפלסטיק
------------------------------------	----------------------------	----------------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

למגדל קיים גגון

מגלשה ישרה מפלסטיק

גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע: 90

סולם מתכת S

למגדל קיים גגון

המגדל מרובע

גובה המפלס בס"מ מפני הקרקע: 117

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

מגלשת צינור מפותלת מפלסטיק

סולם שלבים משופע ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם כבל עזר

3824083

## נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

896069 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

## פירוט הבדיקה

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן עצמון

כיסוי שטח וגיל המשתמשים  
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ

שם המתקן עלה ורד מתכת עם 2 מושבים ו-2 בכל צד מאחזים עגולים ממתכת

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3824084	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
896070	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
-------------------------	--

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ	
--	--

שם המתקן	נענע קפיץ בדמות מפלסטיק	גיטרה
----------	-------------------------	-------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

3824085	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
896071	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	כלב ים
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

3824086

**נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
896072	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	עצמון
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
שם המתקן	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3
פירוט ליקויים	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות חצץ
שם המתקן	חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי, ומושב עריסה מגומי
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)