



חתימת  
הבודק

מתן אוזן

א.ד. גן ציבורי מורדי הגטאות רחוב מורדי הגטאות

לקוח

קדימה

כתובת האתר

מתן אוזן

בודק

05/03/2018

תאריך בדיקה

3817537

**נתוני הבדיקה**

שם שאלון/ברקוד

מזהה

סיכום המבדק

892714

**פירוט הבדיקה**

#	שאלה	תשובה	הערה
	שם הלקוח	א.ד. מתקני משחק	
	פירוט המתקנים	כמות המתקנים שנבדקו כמפורט בהמשך הדוח בדיקה של מתקני משחקים לילדים מתוצרת לא ידועה (מספרם כמפורט בתיאור המתקנים) חלקם מסומנים בתווית סימון של חברת עצמון	8
	מהות הבדיקה	בבדיקה חלקית בהתאם לדרישות תקן ת"י 1498 מהדורה 2006 בחלקים המפורטים להלן: חלק 1: 4.2.4.4-4.2.4.1, 4.2.4.6, 4.2.4.7, 4.2.4.1-4.2.9.1, 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6, 4.2.13, 4.2.12.3, 7, טבלה 1, טבלה 2, טבלה 3, טבלה 4, מוסף ד' חלק 2: 4 חלק 3: 4, טבלה 1, טבלה 2 חלק 4: 4 חלק 5: 5, 6 חלק 6: 4, 5 חלק 7: 6.2.g חלק 8: 3, 4	
	סיכום הבדיקה	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת התקן ת"י 1498 בחלק מהסעיפים המופיעים במהות הבדיקה.	

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

על מתקני משחקים חלה חובת תו תקן, בעל המתקן נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא חי

**נתוני הבדיקה** 3817538

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892715	מתקן משולב עם מגדלים תקן חדש-1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

תאור המתקן	מתקן משולב בעל 2 מגדלים
------------	-------------------------

שם היצרן	עצמון
----------	-------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי

בין המגדלים מורכבים הרכיבים הבאים:	בין מגדל מס' 1 למגדל מס' 2	מנהרת זחילה מפח מחורר
------------------------------------	----------------------------	-----------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה ומפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160  
 מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980  
 E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

אל המגדל מורכבים הרכיבים הבאים:

סולם שלבים משופע ממתכת

המגדל משולש

למגדל קיים גגון

מגלשה ישרה מפלסטיק

84 גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:  
91

סולם מתכת S

למגדל קיים גגון

המגדל משולש

84 גובה המפלים בס"מ מפני הקרקע:  
89

מגלשה ישרה מפלסטיק

עמוד גלישה אנכי ממתכת

קיר טיפוס אינדיאני ממתכת עם  
שרשרת עזר

3817539


**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892718 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 1

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן Kompan

כיסוי שטח וגיל המשתמשים  
מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאים

כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק  
כלב ים

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתועודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3817540	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892719	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 2

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכלל הגילאים
	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן	שם המתקן	נענוע קפיץ ל4 משתמשים מפלסטיק
----------	----------	-------------------------------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

3817541	<b>נתוני הבדיקה</b>
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892720	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 3

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן עד גיל 3

כיסוי שטח דשא חי

שם המתקן

חצובת נדנדה ממתכת

עם שני מושבי עריסה מגומי

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

3817542

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892721 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 4

**פירוט הבדיקה**

# שאלה

תשובה

הערה

מהדורת בדיקה

תקן חדש



שם היצרן

לא ידוע

כיסוי שטח וגיל המשתמשים

מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה  
לדרישות התקן לכל הגילאיםכיסוי השטח באתר במתקנים בוצע  
באמצעות דשא מלאכותי

שם המתקן

שם המתקן

נענוע קפיץ לשני משתמשים

פירוט ליקויים

המתקן נבדק ונמצא תקין

3817543

**נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד

892722 מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 5

**פירוט הבדיקה**

# שאלה

תשובה

הערה

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושומרות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה  
מפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות  
הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל' 04-8201735, פקס' 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס' 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)



שם היצרן	Kompan
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק גיטרה
פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין

**נתוני הבדיקה** 3817544

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892723	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 6

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן לכל הגילאים כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מפלסטיק ארנב

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © GSI-12.00.16/7 (10-12) GSI-12.00.15/7 (02-14)

ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160  
מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980


E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)

3817545 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
892724	מתקן-תקן ת"י 1498 תקן חדש 7

**פירוט הבדיקה**

# שאלה	תשובה	הערה
מהדורת בדיקה	תקן חדש	



שם היצרן	לא ידוע
----------	---------

כיסוי שטח וגיל המשתמשים	מתקני המשחקים הנ"ל נבדקו בהתאמה לדרישות התקן מעל גיל 3
-------------------------	--

	כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא מלאכותי
--	--

שם המתקן	חצובה מתכת עם 2 מושבים שטוחים מגומי,
----------	--------------------------------------

פירוט ליקויים	המתקן נבדק ונמצא תקין
---------------	-----------------------

כל זכויות היצרים במסמך זה שייכות ושמורות לגבי שואף בע"מ © (10-12) GSI-12.00.16/7 (02-14) GSI-12.00.15/7

**\*\*\*\*ממצאי הבדיקה נכונים לזמן הבדיקה בלבד\*\*\*\***

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של הארגון, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. התוצאות מתייחסות לפריטים שנבדקו בלבד ולמצבם בזמן הבדיקה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק. יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיקו באופן חלקי.

מעבדה ראשית: רחוב הירקון 34 יבנה 8122737, ישראל, טל' 03-9605559 פקס' 03-9604160

מעבדת צפון: חיפה טל. 04-8201735, פקס. 04-8214826. מעבדת דרום: באר שבע טל' 08-6278465, פקס. 08-6276980

E-mail: [info@gabishoe.co.il](mailto:info@gabishoe.co.il) [www.gabishoe.co.il](http://www.gabishoe.co.il)